

VKBA 7455

Műszaki adatlap #8 – 2009

ALVÁZ



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 ABS-vel.



A csapágy cseréje során az ABS jeladógyűrű tönkremehet – különösen a féltengely kisserelésekor.



Megoldásként az SKF lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy olyan készletet válasszon, mely az igényeinek leginkább megfelel.

VKBA 7455 – ABS jeladógyűrűvel – ha az ABS gyűrű törött/sérült.

VKBA 3924 – ABS gyűrű nélkül – ha az ABS gyűrű nem törött/ használható.

VKBA 7455


Alkatrész	Mennyiség
Csapágy	1
Roppantógyűrű	1
Szimmering	1
ABS jeladógyűrű	1

VKBA 7455 készlet tartalma

VKBA 3924 készlet tartalma



Szimmering



Roppantógyűrű




Csapágy



ABS gyűrű

Tengelykialakítás – ABS-vel



Install Confidence

www.vsm.skf.com

