

VKDA 35309 T

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2007. 02. 01.



PEUGEOT: 206



Ebben a kétoldalas készletben a jobb oldali toronycsapágy egység különbözik a bal oldalitól.



Éppen ezért szükséges gondosan ellenőrizni mindkét alkatrész esetében az illesztőcsap elhelyezkedését, mely meghatározza azt, hogy a toronycsapágy melyik oldalra beépítendő.



Install Confidence

www.vsm.skf.com

